










Τώρα πρέπει να λυγίσετε τη λάμα σε γωνία 135°. Αυτό μπορεί να γίνει είτε συγκρατώντας το εργαλείο σε μέγγενη είτε αλλάζοντας τη θέση της αριστερής του λαβής.



Η λάμα σας βοηθά να εντοπίσετε το ακριβές σημείο που θα λυγίσετε.



Λυγίστε και την τελευταία γωνία κατά 45° και ο πρόβολος είναι έτοιμος!

